

CAT 1 OOP jednoduché konstrukce, chrání proti nevýjimenčným povětrnostním podmínkám, povrchově působícím mechanickým vlivům a při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50°C.

CAT 2 výstražné oděvy s vysokou viditelností za jakýchkoli světelných podmínek.

EN 20471
nebo **EN 471**



Třída 1: fluorescenční plocha min.0,14 m² a reflexní plocha 0,1 m².
Použití v pomalu jedoucím provozu nebo při méně častém kontaktu s vozidly.



Třída 2: fluorescenční plocha min.0,5 m² a reflexní plocha 0,13 m².
Použití např. na železnicích, staveništích a parkovacích plochách.



Třída 3: fluorescenční plocha min.0,8 m² a reflexní plocha 0,2 m².
Použití v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.

CAT 3 OOP složité konstrukce, k ochraně proti rizikům vážného a trvalého poškození zdraví.

EN ISO 11611, 11612
(EN342)



ochranné oděvy pro použití při svařování

EN 14058



ochranné oděvy pro použití v chladném prostředí

EN 343



ochranné oděvy pro použití v dešti

EN 1149



ochrana proti statické elektřině

EN 1073-2



proti kontaminaci radioaktivními částicemi

EN 1149-1



proti biologickému nebezpečí

EN 13998



proti říznutí a bodnutí ručními noži

EN 381



proti požezu motorovou pilou

Oděvy pro poskytování omezené ochrany proti chemickým látkám nebo ionizujícímu záření:

EN 14605



typ 3 proti postřiku kapalnými chemikáliemi

EN 14605



typ 4 proti kapalným aerosolům

EN 13982-1



typ 5 proti průniku pevných částic

EN 13034



typ 6 proti lehkému postřikání chemikáliemi

prodyšnost voděodolnost větruodolnost stretch



CE CEI EN 61482



práce pod napětím

Symbols pro postupy praní, žehlení, sušení, chemické čištění a bělení:



maximální teplota praní



maximální teplota žehlicí plochy 110°



sušení v bubnové sušičce při nízkém režimu



možné bělení



mírný postup praní



maximální teplota žehlicí plochy 150°



sušení v bubnové sušičce při normálním programu



nebělit



ruční praní



maximální teplota žehlicí plochy 200°



nesmí se sušit v bubnové sušičce



výrobek se nesmí prát



výrobek se nesmí žehlit

(F) (P) (A) profesionální chemické čištění



výrobek se nesmí chemicky čistit